Słupsk, dnia ...10.03.2017.....

PROTOKÓŁ
z kontroli obiektu zabytkowego

.....stanu technicznego budynku „Wiatrak Retowski"
przy pl. Zwycięstwa 1 w Słupsku.....

A) Kontrolę przeprowadzili:
1. Krystyna Magnuszewska-Pelcer - Kierownik Delegatury WUOZ w Gdańsku
2. Dorota Kowalski - Inspektor WUOZ w Gdańsku Delegatura w Słupsku;

jako przedstawiciele WUOZ w Gdańsku Delegatura w Słupsku

B) Przy udziale:
1. Anna Wojcik - Skarbnik Miasta Słupska;
2. Irena Tkaczew-Ławniewska - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu

C) Przedmiot kontroli:
.....stan techniczny budynku.....
.....

D) Ustalenia z kontroli: Wiatrak Retowski (elewacja i wnętrze)

1) Podczas inwentaryzacji ww. wiatraka: brak widocznych miejsc pęknięć i uszkodzeń. 2) Na II kondygnacji brak drzwi do pomieszczeń z widokiem na pętlicowanie wokół. Istnieją ryglinady. 3) Przy wejściu oryginalne numeracja pomieszczeń. 4) Na poszczególnych kondygnacjach brakuje wyposażenia oświetlenie wokół. 5) Na I piętrze brak na portalu drzwi do pomieszczeń z widokiem na pętlicowanie. 6) Na otwartych wejściach do pomieszczeń zamontowane są świetlówki pozostałych kondygnacjach. 7) Przy wejściu od strony północnej widoczne ubytki na cokole drewnianym (8) i pionach (pow. ok. 6) od strony bramy drewnianej widoczne ubytki i uszkodzenia otwarte. 9) W pow. otwartym (pionie) 006 pod spocznikiem widoczne ubytki na cokole drewnianym i liście ubytki tynku - malowania. Pozostałe powierzchnie ubytki na cokole + powierzchnie do wzmocnienia. Remont 10) Teren od strony wejścia do budynku ok. 4 m. Zalecane 2 liczymy uporządkowanie terenu poprzez pozostałe gruzu.

E) Stanowisko właściciela obiektu:
.....
.....

D) Na tym protokół zakończono i podpisano:

Pracownicy WUOZ Delegatura w Słupsku:

1. .....
2. .....

Przedstawiciel właściciela/zarządcy obiektu:

1. .....
2. .....

Verte →

11). Płyty granitowe lustra wodnego na posadce tarasu, klawisujące
12). Wpusty ppoż granitowych na cokołach schodów wejściowych oraz na zewnętrznym cokole tarasu
13). Brak właściwie wykonanej izolacji ścian zewnętrznych tarasu powoduje liczne wykwity oraz zacieki na ścianach.
14). Drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku od strony ul. Łojnika 2 wypełnione licznymi pęknięciami, częściowo rozszczelnione.
15). Pozostałe elementy budynku bez uwag.
16) Załącznikiem do protokołu jest przekazana dokumentacja fotograficzna w formie plików.