


GRANICA OPRACOWANIA

SPIS GATUNKÓW DRZEW LIŚCIASTYCH

LP.	NAZWA ŁACIŃSKA	NAZWA POLSKA	OBWÓD PIERŚNICOWY [cm]	ŚREDNICA KORONY [cm]	WYSOKOŚĆ [m]	OCENA ZDROWOTNOŚCI	UWAGI
1	*Pyrus communis*	grusza pospolita	60	450	6.00	3	WIDOCZNE ZABLIŹNIONE PĘKNIĘCIA NA KORZE, MOŻLIWIE SPOWODOWANE PRZEZ USZKODZENIA MECHANICZNE

SPIS GATUNKÓW KRZEWÓW LIŚCIASTYCH

LP.	NAZWA ŁACIŃSKA	NAZWA POLSKA	LICZBA SZTUK W GRUPIE	Ø [m]	WYSOKOŚĆ [m]	OCENA ZDROWOTNOŚCI	UWAGI
2	*Corylus avellana*	leszczyna pospolita	10	8.00	4.00	5	WIELOPIENNY KRZEW
3	*Ligustrum vulgare*	ligustr pospolity	4	1.00	1.30	5	FORMOWANY KRZEW

SPIS GATUNKÓW PNĄCZY

LP.	NAZWA ŁACIŃSKA	NAZWA POLSKA	OCENA ZDROWOTNOŚCI	UWAGI
4	*Hedera helix*	bluszcz pospolity	4	BLUSZCZ OBRASTA MUREK POMIĘDZY BUDYNKAMI PRZY UL. F. NULLO 4 I 5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	**ATRIUM STUDIO** **PRACOWNIA PROJEKTOWA** **JACEK NOWAKOWSKI** **UL. ZA CYTADELĄ 5** **61-663 POZNAŃ**		
INWESTOR:	MIASTO SŁUPSK PL. ZWYCIĘSTWA 3 76 - 200 SŁUPSK		
INWESTYCJA:	REKONSTRUKCJA ŚREDNIOWIECZNEJ BASZTY OBRONNEJ WRAZ Z ZABUDOWĄ TOWARZYSZĄCĄ		
	IMIĘ i NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Jacek Nowakowski	Architektoniczna	
	inż. arch. Elżbieta Mitelska	Architektoniczna	
	inż. arch. Dariusz Wacyra	Architektoniczna	
	inż. arch. Adam Pocztarek	Architektoniczna	
	mgr inż. Paweł Białecki	Sieci, inst. i urz. cieplnych, went., gaz., wod. -kan.	
STADIUM:	INWENTARYZACJA		
TYTUŁ RYSUNKU:	INWENTARYZACJA ZIELENI		

BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA	02.2017r.	1:250	1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

Teren objęty opracowaniem, można zaliczyć to obszarów częściowo zagospodarowanych. Dużą część stanowią nawierzchnie trawiaste, z widocznymi ubytkami w rejonie od południowej krawędzi obrysu baszty a północno – zachodnią elewacją budynku przy ul. F. Nullo 3.

Obszar znajdujący się bliżej rzeki Słupi charakteryzuje się bardziej zróżnicowaną roślinnością. Występują nasadzenia drzew i krzewów. Z drzew liściastych można rozpoznać pojedynczy okaz *Pyrus communis* – gruszy pospolitej, znajdujący się pomiędzy opłotowaniem terenu, a istniejącym parkingiem. Gatunek ten charakteryzuje się dość wąską oraz gęsto ugałęzioną koroną. Liście połyskujące, nieco skórzaste, spiczasto - jajowate. Okres kwitnienia przypada równo z rozwojem liści – na początek maja. Kwiaty koloru białego. Owoce jadalne. Grusza posiada widoczne zabliźnione spękania na korze, powstałe prawdopodobnie w skutek uszkodzeń mechanicznych.

Na inwentaryzowanym obszarze, występują dwa gatunki krzewów liściastych. Rozleglejszym krzewem jest *Corylus avelana* – leszczyna pospolita. Jest to wielopienny krzew, o krzaczastym pokroju. Okres kwitnienia wypada na okres od lutego do kwietnia, jednak nie jest on efektowny – jak w przypadku gruszy pospolitej. Owoce jadalne, o owalnym kształcie. Występujący krzew nie posiada widocznych ognisk chorobowych.

Przy bramie wejściowej prowadzącej do budynku przy ul. F. Nullo 5, występuje formowany krzew *Ligustrum vulgare* – ligustr pospolity. Jest to gatunek odporny na zanieczyszczenia miejskie oraz dobrze toleruje cięcie, przez co jest powszechnie stosowany na żywopłoty formowane. Występująca grupa krzewów nie wykazuje cech dziczenia.

Pnączem występującym na terenie analiz jest Hedera helix – bluszcz pospolity. Jest to pnącze zimozielone.

TABELA OCENY ZDROWOTNOŚCI:

OCENA ZDROWOTNOŚCI	**OPIS**
5 BARDZO DOBRA	ODPOWIEDNI POKRÓJ; BRAK SPĘKAŃ, WIDOCZNYCH CHORÓB, GUZÓW KORY; BRAK CHORÓB WYSTĘPUJĄCYCH NA LIŚCIACH; NIE WYSTĘPUJE PRZERZEDZANIE SIĘ KORONY
4 DOBRA	ODPOWIEDNI POKRÓJ, NIELICZNE SPĘKANIA KORY, NIE WYSTĘPUJE PRZERZEDZANIE SIĘ KORONY
3 DOSTATECZNA	NIEWIELKIE PRZERZEDZANIE SIĘ KORONY, WIDOCZNE OGNISKA CHORÓB WYSTĘPUJĄCYCH NIEINWAZYJNIE, NIEWIELKIE OGNISKA CHORÓB LIŚCI
2 ZŁA	WIDOCZNE OGNISKA CHORÓB WYSTĘPUJĄCYCH INWAZYJNIE, NIENATURALNY POKRÓJ DREWNA, WYSTĘPUJE OSUSZENIE LIŚCI
1 BARDZO ZŁA	GATUNEK W BARDZO ZŁEJ KONDYCJI ZDROWOTNEJ, NIEWIELKIE SZANSE NA ODRATOWANI